



INTERCOASTAL MARINE INC



N OT: EE520-MPASA00

ORDEN DE REPARACION DE EQUIPO / EQUIPMENT REPAIR ORDER

MES / MONTH

OCTUBRE

ESTE REPORTE DEBE DE SER COMPLETADO DURANTE Y DESPUES DE LA REPARACIÓN /
DAÑO / MANTENIMIENTO DEL EQUIPO. CON EL FIN DE DAR UN SEGUIMIENTO
APROPIADO EN UN TIEMPO EFICAZ.

THIS REPORT HAS TO BE FILLED OUT DURING AND AFTER THE REPAIRING OR PROGRAMMED
MAINTENANCE PROCESS OF THE RESPECTIVE PEICE OF EQUIPMENT TO HELP BETTER KEEP TRACK
OF THE TIME AND PROBLEM OF SAID MACHINE

EQUIP. CATEGORIA / CATHEGORY

Telehandler

FECHA DE INICIO / DATE STARTED

17/10/16

HORA / STARTED HOUR:

2:30 a. m.

FIN DEL TRABAJO / END

3:30 a. m.

HORA / ENDED HOUR :

HOROMETRO/ HOURMETER

PLAZO PROGRAMADO/TERM:

1 hora

EQUIPMENT CODE:

EE520

MODEL / MODELO:

TL1055

LOCATED / LOCACIÓN:

Patio

REPARADO POR /REPAIR BY:

Fermin Llorente

FECHA DE REPA. / REPAIR'S DATE:

17/10/16

Nº PROYECTO/PROJECT Nº

EQUIP. EN PROYECTO / IN PROJECT:

SI / YES ☒NO ☐

CLASE DE MANTENIMIENTO / REPARACIÓN | TYPE MAINTENANCE / REPAIR

1. Daño / Damage

☐

baja

☐

3. Correctivo/Corrective

☒

4. Mayor / Overhaul

☐

1. Mecánico / Mechanical

☒

2. Neumatico/Pneumatic

☐

3. Hidráulico / Hydraulic

☐

4. Electrico /Electric

☐

5. Estructural/Structural

☒

DESCRIPCION DEL PROBLEMA | SHORT DESCRIPTION OF PROBLEM

Person experience problem:

N/A

Reported to / Informar a :

What is the problem / Cual es el problema:

Pérdida de potencia en el motor

REPAIR DETAILS | DETALLE DE LA REPARACIÓN

Día fuera de servicio/Date out of service

Open

Date returned / Día de retorno en servicio:

Open

Se encontró una manguera de aire del turbo rota, la misma se reemplazó por una nueva comprada en IIASA.

SERVICIO REALIZADO | SERVICE PERFORMED

OBSERVACIONES | COMMENTS

RESULTADOS | RESULTS:

Equip. Operativo/ Operative Equipment

☒

Equipo Operando con Falla / Equipment operative with a defect

☐

APROBADO | APPROVED

Neftalí Reyes

SUPERVISOR / SUPERVISOR

Jorge Rojas

JEFE DE AREA / AREA CHIEF